
X = W-50
W
105-125
100
T= H - 200
100
65-85
H
50
C = W - 50