
T = W-150
90
C


104
T = H-208
104
75 - 95


H
50
W